



SECID
Fls. 3110
Proc. 55869/2021
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID
Av. Getúlio Vargas, 1.908 – Monte Castelo (Fabril)
CEP: 65.030-005 – Tel.: 31331400

RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO
CONCORRÊNCIA N.º 016/2021 – CSL/SECID
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 055869/2021/SECID

OBJETO: Registro de Preços para contratação eventual e futura de empresa especializada na área de engenharia civil, para execução dos serviços de conservação e/ou manutenção de pavimentação de vias urbanas e rurais localizados nos municípios **da regional de Presidente Dutra/MA**, com o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no edital e seus anexos.

A empresa **DUCOL ENGENHARIA LTDA** interpôs recurso alegando que o **GRUPO SFTB CONSTRUÇÕES LTDA**, **ENCIZA ENGENHARIA CIVIL LTDA**, **PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI**, **ENGEFORT CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA** E **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA** realizaram subcontratação de item principal, devendo por isto serem inabilitadas.

A Administração Pública não pode descumprir as normas e condições do edital, por força do art. 41, Lei nº 8666/1993, está estritamente vinculada em razão do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

O subitem 14.3.4 do edital traz os itens de maior relevância da Concorrência em questão.

Os subitens 17.1.13 e 26.21 do edital vedam a subcontratação de parcelas de maior relevância e permitem a subcontratação para atividades de itens acessórios, respectivamente. O que está em consonância com o art. 8º, I e VII, da Lei Estadual nº 10403/2015.

Caberá à empresa subcontratada itens acessórios, o que não corresponde aos itens relevantes descritos no edital da Concorrência. A subcontratação de ME, EPP ou MEI deverá ser no percentual de 10 a 30% do valor total da licitação.

Conforme parecer do gestor de asfalto/SECID anexado neste processo, o sr. **JOÃO DE LUNA ARRUDA FILHO**, a planilha do **GRUPO SFTB CONSTRUÇÃO LTDA** apresentou incidência de percentuais sobre itens de



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO – SECID
Av. Getúlio Vargas, 1.908 – Monte Castelo (Fábril)
CEP: 65.030-005 – Tel.: 31331400

SECID
Fls. 311
Proc. 55869/2021
Rub.

maior relevância técnica, **Itens 4.2 e 4.3** conforme planilha abaixo, contrariando 17.1.13 e o item 26.21 do edital.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SUBCONTRATAÇÃO	
Item 4.0 - Pavimentação em AAUQ	SERVIÇO
4.2	Regularização do subleito
4.3	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida
4.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada
4.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em revestimento primário
Item 4.17 - Execução de Pavimentação em AAUQ	SERVIÇO
4.18	Imprimação com emulsão asfáltica
4.19	Pintura de ligação
4.21	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada (massa asfáltica)
Item 7.0 - Microrrevestimento	SERVIÇO
7.01	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 – brita comercial
7.7	Transporte com caminhão basculante de 9 t - Rodovia Pavimentada – transporte de brita
7.8	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - Rodovia Pavimentada – transporte de brita
7.9	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada – transporte de pó de brita

Já a **ENCIZA ENGENHARIA CIVIL LTDA** apresentou planilha com itens acessórios constantes da planilha original, não merecendo prosperar o recurso neste ponto.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SUBCONTRATAÇÃO	
Item 2.0 - Terraplenagem - CBUQ/AAUQ	SERVIÇO
2.1	
2.1	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m ³
2.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada
	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m ³
Item 2.4 - ATERRO	SERVIÇO
2.4	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m ³
2.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada
2.6	Recomposição de camada granular do pavimento com material de jazida
2.7	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal
Item 3.1 - REFORÇO DE BASE	SERVIÇO
3.4	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida
3.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada
Item 3.15 - USINAGEM DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ	SERVIÇO
3.16	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada - filler
3.17	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada - areia
3.18	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada (brita 0 e brita 1)
3.19	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada - pedrisco
Item 3.34 - TAPA BURACO - TRANSPORTE INSUMOS (MISTURA BETUMINOSA)	SERVIÇO
3.35	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada - filler
3.36	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada - areia
3.37	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada (brita 0)
3.38	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada - pedrisco